



**SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI**

SEGRETERIA NAZIONALE

Via Tagliamento nr. 9 - 00198 – Roma

C.F. 96411220583

Mail: [segreteriaNazionale@sinafi.org](mailto:segreteriaNazionale@sinafi.org)

PEC: [segreteriaNazionale@pec.sinafi.org](mailto:segreteriaNazionale@pec.sinafi.org)

Cell. 3348193806

**AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA**

VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi

Ufficio Relazioni con Organismi di Rappresentanza e Associazioni

Sindacali Sezione Relazioni Sindacali

**Roma**

[RM0010218p@pec.gdf.it](mailto:RM0010218p@pec.gdf.it)

**TRAMITE PEC**

Oggetto: Rischio microclimatico in area aeroportuale.

Questa Organizzazione sindacale è periodicamente destinataria di segnalazioni, da parte di colleghi in servizio nei Reparti che espletano attività di vigilanza presso gli scali aeroportuali ed in particolare nelle “sale arrivi e partenze” degli stessi, afferenti le particolari condizioni microclimatiche dei loro luoghi di lavoro.

I finanziari in servizio di vigilanza nelle sale citate indossano durante la stagione invernale la cosiddetta T.O.S.I. (tenuta operativa di servizio invernale) corredata da “giubbetto” mentre durante la stagione estiva la cosiddetta “T.O.S.E.” (tenuta operativa di servizio estiva).

Nelle predette aree, in determinati periodi dell’anno, immediatamente precedenti o successivi alla stagione estiva od invernale, si registrano particolari condizioni microclimatiche determinate da:

- disposizione su diversi piani delle aree citate che causa, nei passaggi da un piano all’altro, una diversa percezione della temperatura ambientale agli operatori;
- la congestione, sempre più ricorrente, dei luoghi di lavoro causata dalla numerosa presenza di passeggeri in arrivo ed in partenza;
- il difficoltoso ricambio d’aria dei particolari ambienti e la scarsa capacità degli impianti di climatizzazione (caldo/freddo) di “riequilibrare” le temperature nelle condizioni di congestione sopracitate.

Le temperature rilevabili e percepite, quindi, all’interno delle zone in parola in questi particolari periodi, possono influenzare negativamente il microclima all’interno dei luoghi di lavoro.

Si evidenzia come proprio il Titolo VIII del D. Lgs 81/2008 definisca il microclima come uno degli agenti di rischio fisico al quale si applicano le disposizioni generali contenute negli art. 181-186.

Particolari condizioni microclimatiche che, in questo caso, potrebbero potenzialmente causare effetti che vanno dal “disconfort” allo “stress termico” con conseguenze sulla salute dei lavoratori e sulla performance lavorativa.

Si chiede, pertanto, a codesto Organo di vertice di valutare ogni possibile utile iniziativa per rimuovere il potenziale rischio fisico e di dotare i finanzieri in servizio nei Reparti citati, per l'utilizzo nei periodi in parola, del capo di vestiario “polo in cotone grigio scuro a manica lunga” del tipo simile a quella in uso alla Polizia di frontiera in servizio negli aeroporti e già in dotazione al contingente di mare.

Sicuri del vostro consueto sensibile approccio sul tema, rimaniamo a disposizione per qualsiasi tipo di contributo ritenuto opportuno e cogliamo l'occasione per formulare i nostri più cordiali saluti.

Roma, 19 marzo 2024

Il Segretario Generale Nazionale  
Alessandro Margiotta

