



SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI
SEGRETERIA INTERREGIONALE VENETO TRENTO ALTO ADIGE
Via Bortolotti n. 26 - 30027 – San Donà di Piave
C.F. 93053520271
Mail: segreteria.venetotrentino@sinafi.org
PEC: segreteria.venetotrentino@pec.sinafi.org
Cell. 3204681196

AL COMANDANTE REGIONALE VENETO DELLA GUARDIA DI FINANZA **VENEZIA**
PEC: VE0220000p@pec.gdf.it

e, per conoscenza:

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA **ROMA**
VI Reparto-Affari Giuridici e Legislativi
Ufficio relazioni con le Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra militari
PEC: RM0011577p@pec.gdf.it

AL COMANDANTE PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA **VICENZA**
PEC: VI0500000p@pec.gdf.it

AL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A. VENETO **VENEZIA**
PEC: VE0520000p@pec.gdf.it

AL COMANDANTE DEL GRUPPO DELLA GUARDIA DI FINANZA **VICENZA**
PEC: VI1180000p@pec.gdf.it

AL SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI **ROMA**
Segreteria Nazionale
PEC: segreterianazionale@pec.sinafi.org

OGGETTO: CASERMA SEDE DEL COMANDO PROVINCIALE GDIF DI VICENZA, NUCLEO PEF E GRUPPO VICENZA.
PREROGATIVE SINDACALI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81,
SULLE MISURE DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL PERSONALE MILITARE NEI LUOGHI DI
LAVORO.
MANCATO FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO IL CORPO DI GUARDIA;
MANCATO FUNZIONAMENTO DELLO SCALDABAGNO DEL LOCALE SPOGLIATOIO;
MANCATO FUNZIONAMENTO TERMOSIFONE NEI LOCALI IN USO AL NUCLEO MOBILE DEL GRUPPO
VICENZA.

Pregiatissimo Comandante,

questa Organizzazione Sindacale desidera porre alla sua attenzione la gravosa problematica, che si protrae ormai da parecchio tempo, che interessa alcuni locali della caserma sede del Comando Provinciale Vicenza, del Nucleo PEF Vicenza e del Gruppo Vicenza.

In particolare le segnalazioni pervenute a questa Organizzazione Sindacale riguardano:

- a. il mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento (termosifoni) e del condizionatore con pompa di calore nei locali adibiti a Corpo di Guardia correlato ad un evidente deterioramento chimico/fisico dell'intonaco e della muratura;
- b. l'impossibilità di utilizzo del termosifone installato nella stanza in uso al Nucleo Mobile del Gruppo Vicenza, chiuso da qualche anno a causa di una perdita d'acqua dalla valvola. Si sottolinea che detta criticità è al momento sopperita ricorrendo all'uso dell'impianto di condizionamento in modalità pompa di calore che aumenta in maniera sostanziale il consumo di energia elettrica;
- c. il mancato funzionamento, da più di un anno, dello scaldabagno installato nei servizi docce maschili dello spogliatoio in uso ai militari dei reparti alla sede.

Il disagio correlato alle problematiche sopraesposte appare, in questo momento, ulteriormente acuito dal clima invernale che, nel territorio in cui ci troviamo ad operare, è contraddistinto da temperature piuttosto rigide.

Le temperature rilevabili e percepite, quindi, in questo periodo rischiano di influenzare negativamente il microclima all'interno dei luoghi di lavoro citati.

Si evidenzia come proprio il Titolo VIII del D. Lgs 81/2008 definisca il microclima come uno degli agenti di rischio fisico al quale si applicano le disposizioni generali contenute negli art. 181-186.

Consapevoli delle azioni tempestive sulle problematiche messe in campo dai Reparti interessati, nell'evidenziare le stesse chiediamo la possibilità di valutare, in tempi brevi, ogni ulteriore iniziativa valida e propedeutica alla rimessa in funzione degli impianti e, di conseguenza, alla prevenzione ed eliminazione del rischio fisico.

Sicuri del vostro consueto sensibile approccio sul tema della salute dei lavoratori, cogliamo l'occasione per formulare i nostri più cordiali saluti.

San Donà di Piave, 03 febbraio 2026

Il Segretario Generale Interregionale
(Segretario nazionale per i rapporti istituzionali e sindacali)

